



四川省房屋建筑工程和市政基础设施工程

# 竣 工 验 收 报 告

工程名称: 白县安政乡公共厕所新建项目

建设单位: 白县住房和城乡规划建设局



工程概况	工程名称	白银市安政乡公共厕所新建项目		
	建筑面积			
	层数	总高		
	电梯	自动扶梯		
	开工日期	竣工验收日期		
	建设单位	白银住房和城乡规划建设局		
	勘察单位	成都汇南建设勘察有限公司		
	设计单位	中恒专业成都设计工程有限公司甘孜分公司		
	施工单位	白银泓森建筑工程有限公司		
验收组组成情况	单 位	姓 名	职 称 (职 务)	
	建设单位	李建军		
		监理单位	张步云 罗监	
施工单位	高苗 项目经理			
	泽仁扎西 负责人			



验 收 组 组 成 情 况	设计单位	邵永生	中国轻工成都设计公司	
	勘察单位	王仲元	成都水保	
	相关单位			
	监督机构	周鹏		



竣工验收内容	工程设计文件及合同要求的工程土建、装饰、水电安装、设备安装及消防系统室内环境检测等所有工程内容。
竣工验收组织形式和验收程序	由建设单位项目负责人组织施工、设计、监理、地勘等单位项目负责人进行单位工程验收，分成土建、安装两个验收小组，先进行工程资料审核，然后对工程实体进行检查，最后对工程质量进行讨论，形成验收结论。整个验收过程由监督备案部门监督执行。
竣工验收条件及检查情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 设计文件和合同约定内容的完成情况： 已完成设计文件和合同约定的全部内容。</li><li>2. 工程技术档案、施工管理资料、质量保证资料的检查情况： 档案及有关资料完整，检查合格。</li><li>3. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量文件的检查情况： 有关各方已分别签署质量合格文件。</li><li>4. 规划、公安消防、技术监督、环保等有关部门专项验收情况： 有关部门专项验收合格。</li><li>5. 室内环境检测情况： 满足检测单位专项检测合格。</li><li>6. 工程建设过程中发现的质量问题的整改情况： 工程建设过程中发现的质量问题已整改完毕，符合要求。</li><li>7. 工程质量保修书的签署情况： 已签署工程质量保修书。</li></ol>



单位工程质量验收结论：

本工程已按设计文件要求和合同约定的工程内容全部完成。经各方检查验收，认为：

1. 工程技术档案、施工管理资料、质量控制资料完整，符合要求。
2. 本工程能够按照国家有关设计、施工规范施工，施工质量满足国家有关验收规范要求。
3. 主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范的规定。
4. 本工程施工中出现的质量问题已经整改完毕，无质量隐患，各种使用功能均能满足要求。
5. 本工程分部质量评定为合格，观感质量评价良好。

本工程质量验收合格。

项目负责人:		(公章)
勘察负责人:		(公章)
设计负责人:		(公章)
项目负责人:		(公章)
企业技术负责人:		(公章)
总监理工程师:		(公章)
附单位工程质量综合验收文件:		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 勘察单位对工程勘察文件的质量检查报告。</li> <li>2. 设计单位对工程设计文件的质量检查报告。</li> <li>3. 施工单位对工程施工质量的检查报告, 包括: 单位工程、分部工程质量自评记录, 工程竣工资料目录自表, 建筑材料、建筑构配件、商品混凝土、设备的出厂合格证和进场试验报告的汇总表, 涉及工程结构安全的试块、试件以及有关材料的试(检)验报告汇总表和强度合格评定表, 工程开、竣工报告。</li> <li>4. 监理单位对工程质量的评估报告。</li> <li>5. 地基与基础、主体结构分部工程以及单位工程质量验收报告。</li> <li>6. 有关工程质量检测和功能性试验资料。</li> <li>7. 建设行政主管部门、质量监督机构责令整改问题的整改结果。</li> <li>8. 验收人员签署的竣工验收原始文件。</li> <li>9. 竣工验收遗留问题的处理结果。</li> <li>10. 施工单位签署的工程质量保修书。</li> <li>11. 法律、规章规定必须提供的其它文件。</li> </ol>		